

# 森林3次元計測システム OWL

## OWLManager OCD ファイル変換プラグイン

---

### ご注意

- ① 本書の内容の一部又は全部を無断転載する事はお断りします。
- ② 本書の内容については予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書の内容について、誤りや記載漏れご不明な点などがありましたらご連絡下さい。
- ④ 弊社では本装置並びに本装置を使用したシステム(ソフトウェアを含む)の運用を理由とする損失、損失利益等の請求につきましてはいかなる責任も負いかねますのでご了承下さい。

改訂履歴

文書 番号	改訂日	内容	OWLManager Version
01	2024/03/07	初版	2.0.1.0

本書は OWLManager 用 OCD ファイル変換プラグインの説明書です。OWLManager やその他の説明につきましてはそれぞれの説明書を参照して下さい。

目次

1 OCD ファイル変換プラグインの概要 ..... 5

1 - 1 OCD ファイルを変換して出力する手順 ..... 5

2 プラグインのインストール ..... 6

3 プラグインのアンインストール ..... 8

4 プラグインの使用方法 ..... 9

4 - 1 調査データの作成 ..... 9

4 - 2 OCD ファイル変換プラグインの実行 ..... 9

4 - 3 バージョン情報 ..... 11


4 - 4 取扱説明書の表示 ..... 11

## 1 OCD ファイル変換プラグインの概要

OCD ファイル変換プラグインは、OWLManager Ver2 の OWL 調査データを OWLManager Ver1 で使用するためのプラグインです。調査データを他の OWLManager で使用する際、調査データをエクスポートする必要がありますが、このプラグインでは OWLManager Ver2 の OWL 調査データを OWLManager Ver1 で使用可能な調査データとしてエクスポートすることができます。なおこのプラグインの実行には OWLManagerVersion2.0.1.0 以上と専用の HASP キー（ライセンスキー）を使用する必要があります。

### 1 - 1 OCD ファイルを変換して出力する手順

以下の手順で出力を行います。




## 2 プラグインのインストール

以下の手順でプラグインをインストールします。


- ① OWLManager を起動
- ② 「ツール」―「OWLManager の設定」を選択



- ③ OWLManager の設定から「プラグイン」タブを選択し「インストール」ボタンをクリック




- ④ 拡張子 oex の「プラグインファイル」を選択し「開く」ボタンをクリック



⑤ プラグインのインストール

しばらくするとプラグインがインストールされ以下のように表示されます。




⑥ 「OWLManager の設定」ウィンドウの「設定」ボタンもしくは「キャンセル」ボタンをクリックしウィンドウを閉じます。

※ OEX ファイルはPCのローカルドライブにコピーしてからインストールを行ってください。ネットワーク上にある OEX ファイルを参照すると異常終了する場合があります。


### 3 プラグインのアンインストール

以下の手順でプラグインをアンインストールします。

- ① OWLManager を起動
- ② 「ツール」―「OWLManager の設定」を選択




- ③ OWLManager の設定から「プラグイン」タブを選択



- ④ 対象のプラグインを選択
- ⑤ 「アンインストール」ボタンをクリック

プラグインがアンインストールされるとリストから削除されます。






## 4 プラグインの使用 方法

以下の手順で OCD ファイル出力します。


### 4 - 1 調査データの作成

通常通り調査データを作成します。



### 4 - 2 OCD ファイル変換プラグインの実行


- ① 変換をおこなう「調査データツリー」の調査データを右クリックし、「調査データのエクスポート(Ver1 形式)」を選択します。




※該当のメニューが表示されない場合、下記をご確認ください。

- ・OCD ファイル変換プラグインがインストールされていること
- ・OCD ファイル変換プラグインをインストール後、OWLManager を再起動していること
- ・OCD ファイル変換プラグインに対応したライセンスキーが接続されていること

- ② 調査データのエクスポート先を設定するウィンドウが表示されます。




- ③ エクスポート先を選択し、保存ボタンをクリックすると調査データの OCD ファイル(Ver1 形式)がエクスポートされます。




#### 4 -3 バージョン情報

OCD ファイル変換プラグインのバージョン等の情報を表示するには、メニューバーの「ツール」-「プラグイン」-「OCD ファイル変換プラグイン」メニューを選択します。




クリックすると、以下のような「バージョン情報」ウィンドウが表示されます。



#### 4 -4 取扱説明書の表示

OCD ファイル変換プラグインの取扱説明書を表示するには、4-3 バージョン情報で開いたウィンドウ内の「ヘルプ」をクリックしてください。クリックすると、取扱説明書を PDF 形式で開きます。



# 株式会社アドイン研究所

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル 8F

TEL:03-3288-7835 <http://www.adin.co.jp/>

森林3次元計測システム: <https://www.owl-sys.com/>

MS-AS1-OP140-A01